



Vervangen van zekeringkast van een Rover P6




Het schema erbij



Oude situatie

Tijdens...



Zo goed als nieuw..

